

はじめに

エンドミル (刃物) 先端を、Mira-6 の 5 軸 (X、Y、Z、A、B) 共通中心点に設定する作業をキャリブレーション (較正) と呼んでいます。Mira-6 では、エンドミル先端を切削原点としてオブジェクトを切削していきます。

キャリブレーションが正しく行われていないと、切削オブジェクトの寸法が正しいものでなかったり、予期しない箇所での切削を行ったりする場合があります。

1 キャリブレーション

[HomePosition への移動]

まず最初に NS Motion 画面の Machine Coord. (Coordinates : 座標) 座標枠下部の Home All ボタンをクリックします。各軸 X、Y、Z は自動で移動を始め、装置の右端でセンサー感知みによって停止します。

A 軸のみ XYZ 軸停止後、数字右横のボタンをクリックして戻します。

B 軸には物理的原点が存在しませんので、数字右横のボタンを押して数値のみ 0 にしておきます。

この位置では、Machine Coord. 内の数値はすべて 0 になっている必要があります。この位置を Home としています。

これらの位置が Mira-6 の装置物理的原点になります。作業終了後や未使用時は、常に Home にスピンドルを置く必要があります。この位置は装置内蔵のセンサーによって高い精度で位置決めされています。

(注意)

Machine Coord. 内の数値に 0 が多い場合には、HomeAll ボタンを押してもスピンドルが移動しない場合があります。その場合には、各軸をジョグボタンを使用しリミットスイッチが感知していない場所へ移動させてから再度 HomeAll ボタンをクリックしてください。

[キャリブレーション作業開始]

- ① Home にスピンドルを移動し、すべての数値が 0 になっていることを確認したら、Home 左横の Working Coord. 内の数値を座標枠下の ZeroAll ボタンをクリックして全て 0 にします。個別に 0 にする場合には個別数値横のボタンをクリックします。
- ② 次に A 軸をアームの最下点と思われる部分に移動します。この段階では仮位置決めですので、水平器を置いて、ある程度の位置決めでも問題はありません。

数字整合を取りたい場合には以下をご参照ください。スピンドルを固定するフラットバーの上面に水平が出ていると仮定、ローターリー面との整合を取る方法です。微調整はジョグボタンを使用して移動します。ジョグボタン内の 0.01 などの数値をクリック先端した微細ジョグ移動もできます。

JogContinuous 横の % 数値内の数値を小さくしての微調整も可能です。100% に戻す場合には Reset をクリックします。

<https://nscncjapan.com/z-calibration/>

A 軸の刃物仮原点はこの位置で決定できますので、MachineCoord. の A 欄の数値を ReferencePosition 内の A 欄にソフトキーボード、もしくはハードキーボードを使用して入力します。数値入力後はキーボード内のエンターを必ず押してください。




最後に ReferencePosition 枠下部の Set ボタンをクリックします。確認画面が出ますので、入力した数値に誤りがないことを確認して、緑色の ☒ ボタンをクリックしてください。

(注意)

各軸では一座標数値を入力する場合があります。また、小数点には必ず **.** (ドット) を使用してください。
、, 等の記号は入力できません。

[Y, Z 軸キャリブレーション]


- ① 長さ 90mm から 100mm くらい、幅 40mm から 50mm くらい、厚み 15mm くらいのワックスフラットバーを準備します。ワックスフラットバーのサイド面はフライス盤で削ったような面が出ている必要があります。キャリブレーションを行うにあたり、サイド面には刃物で切れ込みを入れ、目視で確認していきますので、のこぎりで切りっ放しのようなギザギザ面はキャリブレーション素材には不向きです。フライス盤が無い場合には、金属板のようなものをワックス表面に押し付けて擦り、ある程度の面出しをしてください。
- ② 次にワックスフラットバーを、フラットバー専用のホルダーにセットし、アームに固定します。
- ③ アームに固定したら、A 軸をジョグボタン、[+90]を押して+90 度（装置正面から見てアームが真横：水平）の位置に移動させます。
※移動する前に WorkingCoord.の A を含めたすべての数値が 0 であることを確認しておきます。
- ④ A 軸を+90 度の位置にしたら、B 軸をジョグボタンで調整し、ワックス表面がほぼ水平になるよう水平器を使用して調整します。微調整ではジョグボタン内の 0.1 や 0.01 をクリック：ON にして調整します。
- ⑤ スピンドルを 10K (10,000 回転) で回転させ、Z 軸を上昇させて刃物とワックスの干渉を避け、刃物がワックスの手前側（自分側）10mm から 20mm 程度の場所に来るよう移動します。キャリブレーション開始前の刃物の Y 軸位置は、Y 軸の中心点と思われるであろう位置から 1mm から 2mm 土いづれかの方向にずれている位置がベストです。多少ずれているほうが途中補正が容易になります。
- ⑥ キャリブレーション開始前の刃物先端の Z 軸高さは、Z 軸の中心と思われるであろう場所から多少（0.1mm から 1mm 程度）上に位置しているとベストです。多少ずれているほうが途中補正が容易になります。
- ⑦ 回転している刃物をジョグスピード 30%程度に設定して、X ジョグボタンを間欠でクリックしてワックスに切れ込みを入れます。刃物は 1mm 程度入れます。刃物先端が完全にワックスに入らないと正しい切れ込み位置の作成はできません。
- ⑧ 1 度目の刃物によるワックスへの切り込みが終了したら、X ジョグボタンで刃物をワックスの外へ動かします。20mm 程度離れていると安全です。
- ⑨ 次に、ジョグボタンの Y-90 ボタンを押して、A 軸を反対側（装置に向かって右）に水平位置に移動させます。
- ⑩ 移動が完了したら、刃物で先ほどと同じ用のように切れ込みを入れて、切れ込みの刃物先端部分同士のズレがどれくらいあるかを、ノギス、ルーペ、マイクロスコープ等でおおよそ計測します。
- ⑪ 仮に計測値がおおよそ 2mm と推定した場合は、Y 軸を 1mm 移動します。補正値が半分なのは、左右合計のズレ（間隔）の半分だからです。
- ⑫ 移動した Y 軸位置で、これまでの作業を繰り返します。最後は 10 倍ルーペ、マイクロスコープ等で確認し、補正値を推測して Y 軸位置を移動します。数値は刃物先端が 0.1mm 径であることから推測します。3D 計測機等の場合には、計測数値を参考にしてください。
- ⑬ 何度もワックスに切れ込みを入れて、切れ込み位置が判別不能な状態になった場合には、ワックスをホルダー部分のネジ 2 本を緩めて前方（Y-方向）へずらして再度切れ込みを入れていきます。ワックスは B を 180 度回して前後面、そして位置を多少ずらすことによって、有効的に使うことができます。また、切れ込みを入れた部分を取り除くと、キャリブレーション用ワックスとして再利用可能です。
- ⑭ 最終的に Y 軸ゼロ点を仮決定した点は、HomePosition に表示されています。この数値を ReferenePosition 画面 Y 軸に入力（ソフトキーもしくはハードキー）して、エンターキーを押し、Set キー、確認画面の ☒ をクリックして Y 軸の設定が終了します。



上画像は Y,Z 手順

[X, (Z) 軸キャリブレーション]

- ① X 軸のキャリブレーションを行う前に、原点を仮定した Y 軸位置でワックスを切断してみます。表面を X 軸移動して切断し刃物を遠ざけ、次に B 軸を 180 度回転させて反対側を今度は X 軸が戻ってくる方向で切断してみます。この時、ワックスが切断されずに厚みが残っている場合は、Z 軸が多少ずれていることになります。残った厚みの半分の数値を補正し、Z 軸の ReferencePosition にさきほどの Y 軸と同じように登録します。
- ② 切断したワックスの表面は山形状になっていますので、金属板等で多少平らにならしておきます。
- ③ X 軸は装置を正面から見た時に、スピンドルが前後の動きをする軸です。
- ④ こちらも先ほどの Y 軸と同じように片側から切れ込みを入れて、裏表を行い、刃先がほぼ同じ位置になるよう調整、補正していきます。補正後は Y 軸のときと同じように HomePosition に表示されている数値を ReferencePosition に登録します。ReferencePosition の数値は、HomePosition (X=0,Y=0,Z=0,A=0,B=0) からの移動座標数値です。



上画像は X, (Z) 手順



ここまでの作業で X、Y、Z、A 軸の仮の ReferencePosition が決定しました。B 軸には物理的な原点がありませんので、ReferencePosition は存在しません。数値は 0 のままで結構です。

[A 軸キャリブレーション ワックス確認編]

- ① A 軸のキャリブレーションをデジタル水平器ではなく、ワックスで行うための手順を説明します。使用するワックスは厚み 15mm (チャックする部分のみ 14mm 程度)、長さ 110mm 程度のワックスを使用します。一般的な長さ 100mm 程度のワックスを接合して行います。
- ② フラットワックス用ホルダーにワックスをチャックし A 軸を A+90 に移動します。その後にワックス上部に水平器を置いて、B ロータリージョグボタンでおおよその水平を出していきます。
- ③ X,Y 軸と同じようにスピンドルを回転させ切れ込みを入れますが、Z 軸を原点 0 から 1.00mm ちょうど上げ

て、Y 軸位置-25 の座標点と Y 軸位置+25 の 2 カ所に同じように入れます。

- ④ 次にスピンドルを安全な位置に移動した後、ワックスを B+180 ジョグボタンを使用して回転させます。先ほど入れた切れ込みは、装置正面から見てワックスの向こう側へ移動しました。
- ⑤ 次にスピンドルをワックスに当たらないように、ワックスの切れ込み側へ移動します。
- ⑥ Absolute 移動を使用して、スピンドルの高さ位置を 1.00mm に合わせます。その後は③と同じ位置、Y-25、Y+25 の位置で切れ込みをワックスの向こう側から入れていきます。X+ジョグボタンの操作になります。
- ⑦ スピンドル位置は+1.00 ですので、正しい切れ込みは 2mm 程度あるはずです。Y-25 と Y+25 の切れ込み幅の違いを読み取ります。A 軸のキャリブレーションが合っていない場合には、両者の幅が異なっていますので、幅の誤差を推定し、両者の全長 50mm とズレ数値から $\tan \theta$ を求めます。 $\tan \theta$ は以下のサイトで簡単に計算可能です。Rhino 上で実寸を入れて数値を測ることも可能です。
◇ $\tan \theta$ 計算サイト <https://keisan.casio.jp/exec/system/1161228774>
- ⑧ 求められた $\tan \theta$ 角度は、その 1/2 を A 軸で ReferencePosition 欄で入力補正します。



上画像は A 軸手順

■ ここまでの作業が終了したら、Home ボタンをクリックして装置原点にスピンドルを移動してください。

[テストカット]

Mira-6 での当初のキャリブレーション：原点設定はあくまでも仮の設定です。実際にオブジェクトカットを行い補正していただく必要があります。(テストカットは毎回する必要はありません)

- ① Mira-6 装置に納入時にお渡ししている USB メモリ内に NC ファイル：テキストデータが入っています。ファイル名は、Mira-6_XYZ_Calibration_Verification_T10W25L75-wax となっています。ワックス素材の厚み 10mm、幅 25mm、長さ 75mm のサイズを用意していただき、フラットバー用ワックスホルダーのほぼ中心にワックスを固定します。下記の手順通りにテストカットを行ってください。
- 1 ReferencePosition 画面下の GoAll ボタンをクリックして、スピンドルを先ほど設定した作業原点（5 軸の共通原点）に移動します。スピンドルが停止したら、WorkingPosition の数値をすべて 0 にします。この数値が 0 になっていないと、予期せぬ切削を行うこととなりますので、ご注意ください。
- 2 次に Z 軸を上部に、ワックスホルダーが余裕をもってセットできる位置まで上昇させます。
- 3 ワックスのセットされたワックスホルダーを A アームに取り付けます。
- 4 ジョグボタンの A+90 ボタンをクリックして、アームを A+90 に移動します。
- 5 ワックスの上面に水平器を置き、おおよその水平を B ジョグボタンで出し、B 軸のゼロボタンをクリックします。B の数値が 0 になったことを確認してください。また、WorkingPosition の B 数値も 0 になったことを確認してください。NS Motion のバージョンによっては B 欄のボタンが一つのみのもがあります。
- 6 A アームのジョグボタン A0 をクリックして、A アームを下限に停止させます。
- 7 次に①に記載のファイルが入った USB メモリを Mira-6 右横面の USB 差込口に挿入します。

- 8 NS Motion 画面の左側ウィンドの下の「LOAD」ボタンをクリックします。こちらは G-Code を読み込むボタンです。ファイルが開きディレクトリの一覧から USB メモリに該当するディレクトリを探し、ファイルをクリックすると、NS Motion にファイルが読み込まれます。USB メモリは抜いても結構です。
- 9 Mira-6 にカバーを取り付け、NS Motion の「START」ボタンをクリックすると、運転が開始されます。
 - ・スピンドルが空冷でない場合は 24K を表示されていることを確認してください。また、クーラントの Duration は 2.0S 程度、Pulse は 0.06S 程度が目安です。

テスト切削は約 1 時間で終了します。ワックスホルダーごと装置から外し、ワックスを取り出します。まず厚みを計測し、4mm からどの程度の数値がずれているかを確認します。こちらの半部の数値を ReferencePositin で補正します。X 軸、Y 軸は、実際に切削した断面を見て、そのずれの半分の ReferencePosition で補正します。

キャリブレーションは目で見たとおおよその仮原点です。実際に決定する ReferencePosition は、切削物から判断する必要があります。また、ReferencePosition は Mira-6 の稼働当初は、当面の装置の安定点に向かって多少移動していきます。実際の切削物で確認していただきながら調整をしてください。

テストカット参考 URL <https://nsencjapan.com/mira-6/calibration-verification/>